



Учебно-методический центр
по ГО и защите от ЧС
Липецкой области

ПАМЯТКА

Правила поведения при утечке газа



ОПАСНОСТЬ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА

Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах.

Утечка газа может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.

Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.



Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

**Если запах газа
не исчезает,
срочно вызовите
аварийную
газовую службу
(телефон 04),
работающую
круглосуточно**



**Г(О)БОУ ДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС
Липецкой области»**

Адрес:

г. Липецк, ул. Московская, 16

тел. (4742) 22-89-36, 22-89-38

факс (4742) 22-89-41

e-mail: umc-5ots-mhs@lipetsk.ru